

Rīgas Stradiņa universitāte
HIGIĒNAS UN ARODSLIMĪBU LABORATORIJA
 Juridiskā adrese: Dzirciema ielā 16, Rīga LV-1007
 Tāl. 67409187, e-pasts: HASL@rsu.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2019 G/38

3 lpp.






Pasūtītājs:	SIA "Ekodem", Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, "Kaļķu fabrika 2"-1, LV-2111 /nosaukums, adrese/
Testējamā objekta/mērījuma nosaukums un identifikācija:	Azbesta identifikācija materiālā
Testējamā objekta/mērījuma ņemšana: - vieta, adrese	Rīgas TEC-2, Acone Paraugus laboratorijā piegādā pasūtītāja pārstāvis
Paraugu testēšanas adrese:	Rātsupītes iela 5, Rīga, LV-1067, Tāl. 67409187
Vides apstākļi testējamā objekta/mērījuma: - ņemšanas vietā	-
- testēšanas vietā	temperatūra: +22°C; gaisa relatīvais mitrums: 26%; atmosfēras spiediens: 765 mm Hg
Metode, metodika:	Ķīmiskās vielas: *Azbests materiālā, NIOSH 9002:1994
Mērīšanas līdzekļi:	Ķīmisko vielu koncentrācijas noteikšanas mēriekārtas: Polarizētās gaismas mikroskops „Leica DM EP”
Testēšanas sākums:	20.03.2019.
Testēšanas beigas:	20.03.2019.
Paraugu nr. laboratorijā:	276 – 281 M/38
Informācija par paraugu/mērījumu veikšanas vietām	Testējamo materiālu paraugus pasūtītājs piegādā laboratorijā, nodrošinot paraugu viendabīgumu un pasūtītājs ir atbildīgs par piegādātā materiāla stāvokli. Iegūtie rezultāti attiecināmi tikai uz testētajiem objektiem.

*nav akreditācijas sfērā

Testēšanas rezultāti

Azbesta identifikācija materiālā

Materiāla paraugi tika pieņemti laboratorijā no pasūtītāja pārstāvja 20.03.2019. Materiāla paraugi tika saņemti iepakoti polietilēnā, ar marķējumu. Paraugiem laboratorijā tika piešķirti laboratorijas identifikācijas numuri.

Parauga Nr. laboratorijā	Parauga apraksts, iesniedzēja marķējums	Iesniegtā materiāla attēls	Identifikācijas rezultāts
276 M/38	Paraugs Nr.1. TEC2-11. 18.03.2019.		Iesniegtajā materiāla paraugā IR konstatētas azbesta šķiedras.
277 M/38	Paraugs Nr.2. TEC2-12. 18.03.2019.		Iesniegtajā materiāla paraugā IR konstatētas azbesta šķiedras.
278 M/38	Paraugs Nr.3. TEC2-13. 18.03.2019.		Iesniegtajā materiāla paraugā IR konstatētas azbesta šķiedras.
279 M/38	Paraugs Nr.4. TEC2-14. 18.03.2019.		Iesniegtajā materiāla paraugā IR konstatētas azbesta šķiedras.
280 M/38	Paraugs Nr.5. TEC2-15. 18.03.2019.		Iesniegtajā materiāla paraugā IR konstatētas azbesta šķiedras.

281 M/38	Paraugs Nr.6. TEC2-16. 18.03.2019.		Iesniegtajā materiāla paraugā IR konstatētas azbesta šķiedras.
----------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Testēšanu veica RSU Higiēnas un arodslimību laboratorijas speciāliste: Anita Seile.

Testēšanas pārskatu sastādīja: A. Seile

Laboratorijas vadītāja:
2019. gada 20. marts


Rīgas Stradiņa universitātes
Higiēnas un arodslimību laboratorijas
kvalitātes vadītāja
Mg. kval. vad. **A. Seile**